

18. 10. 2019

LABTECH s.r.o., zkušební laboratoře č. 1147 akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005



Hygienická laboratoř Klatovy
Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy



L 1147

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 20308/2019

Strana: 1
Stran celkem: 1

Zákazník: Obec Olešná
Olešná čp. 104
267 64 Olešná u Hořovic

Analyzovaný materiál: odpadní voda**Datum a čas příjmu:** 7.10.2019 15:15**Datum analýzy:** 7.10.2019 - 16.10.2019**Datum odběru:** 7.10.2019**Odběr provedl:** Labtech Klatovy Petra Hoblíková**Typ odběru vzorku:** směsný 2 hod (typ A)**Číslo prot. o odběru:** K3185**SOP vzorkování:** SAM 01: ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 5667-14**Seznam příloh:** protokol o odběru č. K3185

Č. vzorku 28605 **Označení vzorku** Olešná u Hořovic, volná kanalizační výpust'

Parametr	jednotka	č.vzorku:		Identifikace zkušební metody	Akr	Limit	
		28605	NM			m	p
Nerozpuštěné látky	mg/l	2,0	15%	GRA 01:ČSN EN 872 (4a)	A	70	30
CHSK Cr	mg/l	27,0	15%	SPE 25:ČSN ISO 15705 (4a)	A	170	80
BSK 5	mg/l	3,7	15%	ECH 06:ČSN EN 1899-1,2 (4a)	A	60	30

Poznámka:

Číslice u označení zkušební metody označuje pracoviště, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno, Polní 23/340, 639 00 Brno;

2-Labtech Paskov, Rudé armády 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratoře Klatovy, Pod Nemocnicí 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Sušice, Pražská 1087,342 01 Sušice

Nejistota měření (NM) je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření $k=2$ a nezahrnuje nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Informace "Akr" rozlišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní operační postupy (SOP). Zkoušky s uděleným flexibilním rozsahem akreditace jsou označeny FRA. Akreditované zkoušky provedené v jiné laboratoři jako subdodávky jsou označeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charakteru a státního odborného dozoru.

Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Protokol vystaven:
16.10.2019



Ing. Hana Nebeská
zástupce vedoucího Hygienické laboratoře Klatovy

Protokol o akreditovaném odběru vzorku vody č. K

Provozovatel:	Obec Olešná , , Olešná čp. 104, 267 64 Olešná u Hořovic IČ : 00233676		
Kontakt:	p.Hasmanová 724 178 166		
Zakázka číslo:	0		
Druh vzorku:	odpadní voda		
Místo odběru (zdroj znečištění):	Olešná u Hořovic, volná kanalizační výpust'		
Bod odběru:			
Rozsah stanovení:	NL,CHSK Cr,BSK 5		
Laboratorní číslo vzorku:	28605		
Typ odběru:	směsný 2 hod (typ A)		
Vzorkovací zařízení:			
Vzorkovací postup:	SAM 01: ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 5667-14		
Použité vzorkovnice:			
	Začátek odběru	Konec odběru	Osoba přítomná odběru (jméno, podpis)
Datum a čas odběru:	4.10.19 7 ⁰⁰	4.10.19 8 ⁴⁵	Long
	Parametr	Výsledek	Měření provedl (jméno, podpis)
Terénní měření:	teplota	11,6 °C	Hoblíková / AD
Poznámky (popis vzorku klim. podm. atd.):	zamrzelo, MLMA, 4,0 °C		
Převoz/konzervace:	automobil/termobox		
	Jméno	Podpis	
Vzorkoval:	Petra Hoblíková		Datum
Přijetí do laboratoře:	Zazvonilová		4.10.19 15 ¹⁵